

WYKAZ POWIERZCHNI PRZEZNACZONYCH DO SPRZĄTANIA

dla zamówienia publicznego pn.

„Sprząatanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych  
w WP Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa I we Wrocławiu”  
Hala Stulecia

Załącznik nr 6a

ZNALE POSTĘPOWANIA  
ZRP/PN/812012/DT

Poziom 0 - parter								
L.P.	Opis / nr pomieszczenia	Standard wykonczenia podłóg	Pow. użytkowa m <sup>2</sup>	Standard wykonczenia ścian	Pow. płytek ściennych m <sup>2</sup>	Pow. laminat zabudowy systemowej	Lokalizacja a	Funkcja
1.	wejście A 1	szlifowany beton/ żywica wycieraczki w podłodze	42,78	malowane farbą strukturalną			A	Przedsiónek wejściowy do holu głównego
2.	A 1	szlifowany beton	262,74	malowane farbą strukturalną / surowy beton			A	Hol główny
3.	1	wykładzina dywanowa	9,99	malowane			A	Przedsiónek kas
4.	1a		3,45	malowane			A	kasa wewnętrzna
5.	1b		3,53	malowane			A	pomieszczenie pomocnicze
6.	1c	wykładzina dywanowa	16,09	malowane			A	kasy zewnętrzne
7.	2	wykładzina dywanowa	9,99	malowane			A	przedsiónek kasy i lekarzówki
8.	2a		3,45	malowane			A	kasa wewnętrzna
9.	2b	wykładzina dywanowa	16,09	malowane			A	lekarzówka
10.	5	kafle podłogowe	4,94	malowane			kuluary A	toaleta dla niepełnosprawnych
11.	7	kafle podłogowe	21,59	malowane / ścianki systemowe laminowane			kuluary A	przedsiónek toalet kobiet (umywalki)
12.	7a	kafle podłogowe	47,91	malowane / ścianki systemowe laminowane			kuluary A	toaleta kobiet
13.	A2 A3	szlifowany beton / żywica	106,24	malowane farbą strukturalną			kuluary A	wnęka kuluary
14.	11	szlifowany beton / żywica	94,06	malowane farbą strukturalną			kuluary A	rotunda (sala owalna)

ZAKŁADZENIE W. 62 znak postp. ZP/PI/19/2012/DT

LP.	Opis / nr pomieszczenia	Standard wykończenia podłóg	Pow. użytkowa m <sup>2</sup>	Standard wykończenia ścian	Pow. płytek ściennych m <sup>2</sup>	Pow. laminat zabudowy systemowej	Lokalizacja a	Funkcja
15.	12	szlifowany beton / żywica	19,58	malowane			kuluary A	pomieszczenie gospodarcze
16.		wykładzina podłogowa PCV	19,19	malowane farbą strukturalną			kuluary A	klatka schodowa na poziom I (balkony)
17.	A2 A3 A5 A6 A7	szlifowany beton / żywica	713,14	malowane farbą strukturalną			kuluary A	kommunikacja kuluary
18.	15	kaflle podłogowe	9,31	malowane			kuluary A	zaplecze cateringu / szatnia
19.	17	kaflle podłogowe	6,08	malowane / ścianki systemowe laminowane			kuluary A	toaleta dla niepełnosprawnych /pokój matki
20.	19	kaflle podłogowe	9,03	malowane / ścianki systemowe laminowane			kuluary A	przedsiönek toalety męskiej / umywalki
21.	25a	kaflle podłogowe	18,48	malowane / ścianki systemowe laminowane/ płytki ścienne			kuluary A	toaleta męska
22.	B1	szlifowany beton/ żywica wycieraczki w podłodze	34,15	malowane			B	przedsiönek wejścia B
23.	B1	szlifowany beton / żywica	193,21	surowy beton/ malowane			B	Sala kwadratowa (hol ) B
24.	23	podłoga techniczna	37,12	malowane			B	serwerownia
25.	25	podłoga techniczna	37,12	malowane			B	pomieszczenie ochrony (BMS)
26.		szlifowany beton / żywica	102,29	malowane farbą strukturalną			B	kommunikacja kuluary
27.	27	kaflle podłogowe	7,88	malowane / ścianki systemowe laminowane	27,40	2,80	kuluary B	przedsiönek toalety kobiet / umywalki
28.	27a	kaflle podłogowe	22,12	malowane / ścianki systemowe laminowane	41,76	26,75	kuluary B	toaleta kobiet
29.	27b	kaflle podłogowe	1,47	malowane	7,00		kuluary B	pomieszczenie porządkowe

W

SN, -2-

RF

Załącznik nr 6a

Zwoln postępowanie: ZP/PN/9/2012/15

LP.	Opis / nr pomieszczenia	Standard wykonania podłóg	Pow. użytkowa m <sup>2</sup>	Standard wykonania ścian	Pow. płytek ściennych m <sup>2</sup>	Pow. laminat zabudowy systemowej	Lokalizacja	Funkcja
30.	29 B4 B5 B6 B8 B9 B10	kaflę podłogowe szlifowany beton / żywica	16,81	malowane / ścianki systemowe laminowane / glazura	68,24	4,28	kuluary B	zaplecze sanitarne ochrony
31.			874,77	malowane farbą strukturalną			kuluary B	kommunikacja kuluary
32.	33	beton szlifowany wykładzina podłogowa PCV	94,06	malowane farbą strukturalną			kuluary B	rotunda (sala owalna)
33.			19,19	malowane / ścianki strukturalną			kuluary B	klatka schodowa na poziom I (balkony)
34.	39	kaflę podłogowe	14,52	systemowe laminowane malowane / ścianki	38,28		kuluary B	przedsiönek toalety męskiej / umywalki
35.	39a	kaflę podłogowe	22,97	systemowe laminowane	43,67	16,416	kuluary B	toaleta męska
36.	C1	szlifowany beton/ żywica wycieraczki w podłodze	34,14	malowane			C	przedsiönek wejścia C
37.	C1	szlifowany beton / żywica	193,23	surowy beton/ malowane			C	Sala kwadratowa (hol ) C
38.	30	Płytki podłogowe (lastriko)	3,46	malowane			kuluary C	hol do zejścia do toalet
39.	C 01	Płytki podłogowe (lastriko)	8,02	malowane			kuluary C	klatka schodowa na poziom -1 (toalety)
40.	38	kaflę podłogowe	92,02	malowane/płytki ścienne / ścianki systemowe laminowane	147,87	70	kuluary C poziom -1	szatnia - garderoba z zapleczem sanitarnym
41.	46	szlifowany beton	24,93	malowane			kuluary C	korytarz przejściowy z kuluarów na scenę
42.	30	Płytki podłogowe (lastriko)	3,46	malowane			kuluary C	hol do zejścia do toalet
43.	36	Płytki podłogowe (lastriko)	23,295	malowane			kuluary C	klatka schodowa na poziom -1 (toalety)
44.	01	kaflę podłogowe	136,11	malowane/płytki ścienne / ścianki systemowe laminowane	197,8	167,7	kuluary C poziom -1	toalety kobiet z przedsiönkiem

4

Str. -3-

Zaleganie w. 6a

Zmowa postępow. 28/PN/8/2012/I

LP.	Opis / nr pomieszczenia	Standard wykończenia połóg	Pow. użytkowa m <sup>2</sup>	Standard wykończenia ścian	Pow. płytek ściennych m <sup>2</sup>	Pow. laminat zabudowy systemowej	Lokalizacja a	Funkcja
45.	34	kaflę podłogowe	2,38	malowane			kuluary C	pomieszczenie porządkowe
46.	30/2	Płytki podłogowe (lastriko)	19,17	malowane			kuluary C	hol klatki schodowej i klatka schodowa na 1, 2 piętro i poziom -1
47.	30/2-5	wykładzina dywanowa	74,62	malowane			C poziom +1	pomieszczenia biurowe + szatnia grup rozrywkowych
48.	30/2-5	kaflę podłogowe	31,15	malowane	88	12,2	C poziom +1	zplęcze sanitarne pom. biurowych i szatni
49.	32	kaflę podłogowe	29,83	malowane	6,4		kuluary C	gabinet pierwszej pomocy
50.	39	kaflę podłogowe	6,75	malowane			kuluary C	toaleta dla niepełnosprawnych
51.	44		28,53	malowane			kuluary C	pomieszczenie porządkowe/ centralny magazyn środków czystości
52.	50	kaflę podłogowe	92,25	malowane /płytki ścienne/ ścianki systemowe laminowane	112,47	13,15	kuluary C	szatnia sportowa / garderoba - toalety/ natyjski
53.	46	Płytki podłogowe (lastriko)	24,93	malowane			kuluary C	korytarz przejściowy z kuluarów na scenę
54.	54	kaflę podłogowe	2,38	malowane / płytki ścienne	4,55		46	pomieszczenie porządkowe
55.	56	kaflę podłogowe	20,33	malowane	67,1	7,98	46	szatnia sędziów 1
56.	56	kaflę podłogowe	22,89	malowane	67,1	8,88	46	szatnia sędziów 1 - przedsiónek natyjsków i toalet
57.	52	Płytki podłogowe (lastriko)	25,75	malowane			46	hol klatki schodowej i klatka schodowa na 1, 2 piętro i poziom -1

Str. -4-

Zajęcia w, 60  
 Znak pokój: GP1 PN|G| 2012 105

LP.	Opis / nr pomieszczenia	Standard wykończenia podłóg	Pow. użytkowa m <sup>2</sup>	Standard wykończenia ścian	Pow. płytek ściennych m <sup>2</sup>	Pow. laminat zabudowy systemowej	Lokalizacja a	Funkcja
58.	52	kaflle podłogowe	79,68	malowane/ płytki ścienne / ścianki systemowe laminowane	32,4	1,1	346 poziom+0, 5	kontrola antydopingowa
59.	52	beton malowany	3,98	malowane			poziom+0, 5	przedsiwonek
60.	52	kaflle podłogowe	1,99	malowane / płytki ścienne	7,3			pom szatniowe garderoby
61.	52	beton malowany	35,97	malowane				pomieszczenie pomocnicze (łącznik)
62.	52	kaflle podłogowe	9,31	malowane / płytki ścienne	10,36			pom szatniowe garderoby
63.	52	kaflle podłogowe	94,79	malowane/ płytki ścienne / ścianki systemowe laminowane	129,07	7,2		szatnia sportowa / garderoba z zapleczem sanitarnym
64.	52	kaflle podłogowe	50,29	malowane / płytki ścienne	70,12		46	szatnia sportowa / garderoba
65.	52	kaflle podłogowe	41,95	malowane/ płytki ścienne / ścianki systemowe laminowane	112,47	12	30L	zaplecze sanitarne szatni /garderoby
66.	46	Płytki podłogowe (lustriko)	3,46	malowane			kuluary C	hol do zejścia do toalet
67.	46	Płytki podłogowe (lustriko)	23,295	malowane			kuluary C	klatka schodowa na poziom -1 (toalety)
68.	C 02	kaflle podłogowe	86,52	malowane/ płytki ścienne / ścianki systemowe laminowane	150,21	22,32	kuluary C poziom -1	toalety męskie z przedsiwnkiem
69.	C	wykładzina podłogowa PCV	30,13	malowane farbą strukturalną			kuluary C	klatka schodowa na sektor C1
70.	C	szlifowany beton / żywica	88,52	malowane farbą strukturalną			kuluary C	kommunikacja kuluary
71.	C2 C3 C4 C5 C6 C7	szlifowany beton / żywica	871,5	malowane farbą strukturalną			kuluary C	kommunikacja kuluary

h

Di

84.-5-

Zagroszuli W. 6 a

Zmowa pofsp: SP/PN/91 2012/PDT

LP.	Opis / nr pomieszczenia	Standard wykonczenia podłóg	Pow. użytkowa m <sup>2</sup>	Standard wykonczenia ścian	Pow. płytek ściennych m <sup>2</sup>	Pow. laminat zabudowy systemowej	Lokalizacja a	Funkcja
72.	51	beton szlifowany	94,08	malowane farbą strukturalną			kuluary C	rotunda (sala owalna)
73.	57	kaflę podłogowe	6,15	malowane	15,994		kuluary C	toaleta dla niepełnosprawnych
74.	55	kaflę podłogowe	41,48	malowane / ścianki systemowe laminowane	73,7	17,917	kuluary C	toaleta męska / umywalki
75.	D1	szlifowany beton / żywica wycieraczki w podłodze	34,15	malowane			D	przedsiöonek wejścia D
76.	D1	szlifowany beton / żywica	193,21	surowy beton / malowane			D	Sala kwadratowa (hol) D
80.	D1	szlifowany beton / żywica	102,34	malowane farbą strukturalną			kuluary D	kommunikacja kuluary
81.	65	kaflę podłogowe	49,41	malowane / ścianki systemowe laminowane	89,43	48,735	kuluary D	toalety kobiet / umywalki
82.	D	szlifowany beton / żywica	433,32	malowane farbą strukturalną			kuluary D	kommunikacja kuluary
83.	D	wykładzina podłogowa PCV	60,13	malowane farbą strukturalną			kuluary B	klatka schodowa na poziom 1 (balkony)
84.	D	szlifowany beton / żywica	104,27	malowane farbą strukturalną			kuluary D	kommunikacja kuluary
85.	79	kaflę podłogowe	10,49	malowane	33,44	9,776	kuluary D	toalety męskie z przedsiönkiem
86.	81	kaflę podłogowe	3,94	malowane			kuluary D	pnieszczenie porządkowe
87.	Arena główna	beton szlifowany / wykładzina pcv	3317	beton surowy				sala widowiskowa
<b>Sumy powierzchni</b>			<b>9608,55</b>	<b>m2</b>	<b>1642,13</b>	<b>449,201</b>	<b>m2</b>	

**poziom -1 zaplecze sanitarne pod wejściem głównym A**

88.	A	Płytki podłogowe z cokolanami (lastroko)	20,91	malowane			A	klatka schodowa do pom sanitarnych na poz. -1
89.	A - 1	Płytki podłogowe z cokolanami (lastroko)	48,17	malowane			A poziom -1	Hol

4

PKI

SH, -6-

2012 Zuil w. 00 Zulu postęp: 22/1/11/8/2012/107

L.P.	Opis / nr pomieszczenia	Standard wykończenia podłóg	Pow. użytkowa m <sup>2</sup>	Standard wykończenia ścian	Pow. płytek ściennych m <sup>2</sup>	Pow. laminat zabudowy systemowej	Lokalizacja	Funkcja
90.	A01	kaflę podłogowe	11,26	malowane			A poziom -1	korytarz
91.	A01	kaflę podłogowe	4	malowane			A poziom -1	magazyn podręczny
92.	A01	kaflę podłogowe	7,43	malowane			A poziom -1	przedsiönek zaplecza sñiarnego
93.	A01	kaflę podłogowe	6,72	płytki ścienne	24,42	0,27	A poziom -1	przedsiönek zaplecza sñiarnego
94.	A01	kaflę podłogowe	3,78	płytki ścienne	16,5		A poziom -1	toaleta
95.	A01	kaflę podłogowe	7,46	malowane			A poziom -1	pomieszczenie szatniowe
96.	A01	kaflę podłogowe	5,78	płytki ścienne malowane / ścianki systemowe laminowane/ płytki ścienne	27,5		A poziom -1	przedsiönek zaplecza sñiarnego
97.	A01	kaflę podłogowe	6,48	systemowe laminowane/ płytki ścienne	19,4		A poziom -1	toaleta
98.	A01	kaflę podłogowe	1,64	malowane			A poziom -1	pomieszczenie szatniowe
99.	A01	beton malowany		malowane			A poziom -1	przepompownia ścieków
100.	A01	kaflę podłogowe	6,26	malowane			A poziom -1	pokój sñiadañ
101.	A01	kaflę podłogowe	4,4	płytki ścienne	15,02	2,04	A poziom -1	aneks kuchenny przy pokoju sñiadañ
<b>Sumy powierzchni</b>			<b>134,29</b>		<b>102,84</b>	<b>2,31</b>		

sh

sh

SM, -7 -



2022 r. w. 60  
Zuła portp. SP 1P/1812012 PT

L.P.	Opis / nr pomieszczenia	Standard wykończenia połóg	Pow. użytkowa m <sup>2</sup>	Standard wykończenia ścian	Pow. płytek ściennych m <sup>2</sup>	Pow. laminat zabudowy systemowej	Lokalizacja a	Funkcja
------	-------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---------------	---------

poziom +1 pomieszczenia w rejonie Sali Cesarskiej

102.	110	beton malowany	27,05	malowane				pom. obsługi akustycznej
103.	124	kafle podłogowe	26,55	malowane / płytki ścienne	39,6	7,18	A poziom +1	szatnia zaplecza cateringowego z zapleczem sanitarnym
104.	A +1	Płytki podłogowe z cokolarni (lastriko)	124,92	malowane				Hol
105.	A +1	szlifowany beton	127,94	malowane farbą strukturalną			A poziom +1	Hol
106.	111	Płytki podłogowe z cokolarni (lastriko)	7,83	malowane / płytki ścienne	11,04	2,7	A poziom +1	zaplecze kuchenne cateringu ze zlewoz. I umywalką
107.	114	kafle podłogowe	34,1	malowane / ścianki systemowe laminowane/ płytki ścienne	89,58	16,8	A poziom +1	toaleta męska+ pom. gospodarce
108.	115	kafle podłogowe	5,85	malowane / płytki ścienne malowane / ścianki systemowe laminowane/ płytki ścienne	20,25		A poziom +1	toaleta niepełnosprawnych
109.	116	kafle podłogowe	18,62	malowane	50,31	16,77	A poziom +1	toaleta kobiet
110.	117	kafle podłogowe	9,92	malowane			A poziom +1	pomieszczenie szatniowe
111.	118	beton malowany	27,09	malowane			A poziom +1	pom. obsługi akustycznej
112.	101;102;104;105;106	parkiet dębowy	325	malowane			A poziom +1	Sala Cesarska
113.	101a	parkiet dębowy	27,18	malowane			A poziom +1	zaplecze Sali Cesarskiej - sale spotkań
114.	102a	parkiet dębowy	27,18	malowane			A poziom +1	zaplecze Sali Cesarskiej - sale spotkań
Sumy powierzchni			789,23		210,78	43,45		
Łączne powierzchnie			10532,07		1955,75	494,96		

dy

SM-8-

PK



*Zegreide urbe*

*Zwolu potępn: ZP/PN/8/2012/D1*

LP.	Opis / nr pomieszczenia	Standard wykończenia półóg	Pow. użytkowa m <sup>2</sup>	Standard wykończenia ścian	Pow. płytek ściennych m <sup>2</sup>	Pow. laminat zabudowy systemowej	Lokalizacja	Funkcja
-----	-------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-------------	---------

**Powierzchnie okien i drzwi z przeszkleniami**

Drzwi z przeszkleniami i okna

wejście główne A	8,12							
wiatrołap	8,80							
wejście na płytę	14,07							
wyjście w stronę B	8,64							
nowe drzwi przy toaletach	4,04							
drzwi na przeciw A2	4,50							
rotunda 15	14,30							
wejście B	71,17							
rotunda 41	14,30							
wejście C	74,96							
rotunda 71	14,30							
wejście D	75,71							
drzwi Centrum Poznawczego	31,52							
nowe drzwi przy CP	3,92							
przejście do holu głównego	4,90							
okna na zewnętrznym obwodzie Hali	396,00							
okna balkonowe w Sali Cesarskiej	9,00							
<b>Razem okna</b>	<b>758,25</b>							

m2

**Powierzchnia dachu budynku Hali Stulecia - 13 175,28 m2**

*PA*

*SM.-8-*