

RAPORT SERWISOWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

1. Typ agregatu P355M 2. Nr 42460-S 3. Godz. pracy agr. 29 56 min
 4. Użytkownik Hala Gulecia Centrum Biznesu
 5. Miasto: Wrocław 6. Adres: ul. Wypalcza 1

7. Rodzaj usługi		Gwarancja	Umowa	Zamówienie	Nr zlecenia	Wezwanie nieuzasadnione	
8. Typ usługi	Naprawa						
	Przegląd standardowy		X				
	Przegląd po naprawie						
	Montaż opcji						
	Konsultacje						
	Reinstalacja						

9. Przegląd - 9.1. Czynności standardowe:

- Sprawdzenie poziomu chłodziwa Dolano: Litr..... Typu:.....
- Sprawdzenie poziomu oleju Dolano: Litr..... Typu:.....
- Sprawdzenie i oczyszczenie filtra powietrza
- Sprawdzenie stanu baterii rozruchowej (pomiar bocznikiem), Ocena: dobry
- Sprawdzenie połączeń i mocowania uziemienia Ocena: dobry
- Sprawdzenie poziomu elektrolitu Dolano: Litr..... wody destylowanej
- Uruchomienie ręczne agregatu
- Sprawdzenie stanu i naprężenia pasków napędowych
- Sprawdzenie szczelności układów: Olejowego Paliwowego Chłodzenia silnika
- Sprawdzenie połączeń elektrycznych
- Sprawdzenie działania panelu sterującego i osprzętu (prostownik, grzałka, pompa, PAN)
- Sprawdzenie / ustawienie obrotów silnika *
- Sprawdzenie / ustawienie napięcia prądnicy*

9.2. Wymiany:

- Wymiana chłodziwa Typu: Litr:
- Wymiana oleju Typu: motol Delvac MX15V40 Litr: 45
- Wymiana filtrów oleju Typu: CH 10928 szt.: 1
- Wymiana filtra powietrza Typu: CH 11817 szt.: 1
- Wymiana filtrów paliwa Typu: CH 10930 szt.: 1
- Typu: CH 10931 szt.: 1

9.3. Czynności dodatkowe (inne):

10. Testy

z obciążeniem bez obciążenia

napięcie akumulatora: postój... 26,2 [V], podczas pracy... 29,1 [V]

napięcia wyjściowe: prądy wyjściowe:

L1 - N 23,1

L1.....

L2 - N 23,0

L2.....

L3 - N 23,0

L3.....

Częstotliwość... 50

Temperatura chłodziwa... 81

Po przeprowadzonych testach dolano 1 litrów paliwa.

